



УУЛ УУРХАЙН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ



ДИПЛОМЫН АЖИЛ

Сэдэв: "ХАБЭА-н ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ НЬ"

Удирдсан багш : *Г. Батзул* Г.Батзул

Үнэлгээ хийсэн: *98.4*

Гүйцэтгэсэн оюутан: *Р. Агиймаа* Р.Агиймаа
..... *Б. Бямбасүрэн* Б.Бямбасүрэн

Говьсүмбэр аймаг

2018 он

ТӨСӨЛТ АЖЛЫН ТОВЬЁОГ

1. Оршил
2. Үндэслэл
3. Зорилго
4. Төсөлт ажлын төлөвлөгөө
5. Хэрэглэгдэх материалын тооцоо жагсаалт
6. Онолын хэсэг
7. Төсөлт ажлын судалгааны хэсэг
8. Судалгааны ажлын харьцуулалт хийх
9. Хяналтын болон ажилласан цагийн хуудас
10. Дүгнэлт
11. Ном зүй

УУЛ УУРХАЙН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ

ГОВСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ

2018 оны 02 сарын 16 өдөр

ДИПЛОМЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

ОВОТОН /

P. Faimin
B. Bayasgalper

ДИПЛОМЫН САДЭВ

Ногомжтой ажлын үндсэн хэсэг

Төрийн, төрийн бус

Судалгааны үндсэн хэсэг

Судалгааны дүгнэлт, санал

Удирдагч багшийн үнэлгээ

Дипломын ажлыг эхэлсэн:

20...оны...сарын...өдөр

Диплом ажлыг дууссан

20...оны...сарын...өдөр

Удирдагч багш

Урьдчилсан хамгаалалтанд орох:

20...оны...сарын...өдөр

Жинхэнэ хамгаалалтанд орохыг зөвшөөрсөн

Ажил олгогч

Жинхэнэ хамгаалалтанд орох

20...оны...сарын...өдөр

УУЛ УУРХАЙН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ

20...онысарынөдөр

ДИПЛОМЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

.....овогтой *Гэнд асудал*.....нд
Амьтгал

Дипломын сэдэв.....

ХАБЭН АУДИО ТАЙЛГА, ТАЙЛГА

Судалгааны үндсэн хэсэг.....

Судалгааны дүгнэлт, санал.....

Удирдагч багшийн үнэлгээ.....

Дипломын ажлыг эхэлсэн: 20.....оны.....сарын.....өдөр

Диплом ажлыг дууссан 20.....оны.....сарын.....өдөр

Удирдагч багш / /

Урьдчилсан хамгаалалтанд орох: 20.....оны.....сарын.....өдөр

Жинхэнэ хамгаалалтанд орохыг зөвшөөрсөн

Ажил олгогч / /

Жинхэнэ хамгаалалтанд орох 20.....оны.....сарын.....өдөр

Оршил

Улс оронд маань үйлдвэр хөгжиж , шинээр олон томоохон үйлдвэр , аж ахуйн газарууд , барилга , зам гүүр байгуулагдаж байна. Иймд ажлын байран дахь ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөн ажиллах явдал юм. Сүүлийн жилүүдэд барилгын салбарт осол авар ихээр бүртгэгдэж байна. Иймд ажил олгогч хууль тогтоомжийн дагуу ХАБЭА –н шаардлагыг мөрдөн ажиллах нь чухал байна. Түүнчлэн ажилтан бүр аюулгүй байдлыг сахин ажиллах нэн тэргүүн болж байна. Мөн ажлын байран дахь эрсдлийн үнэлгээг хийж цаг тухайд арилгах , сайжруулах. ХАБЭА-н зорилго нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин үүсч байгаа хүчин зүйл ,шалтгааныг тогтоож, үйлдвэрлэлийн осол, ослын тохиолдлыг бууруулах, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн сэргээх, ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад чиглэгдэнэ. Улмаар ажил олгогч нь МСҮТ , Коллежийг төгсөн гарч ирэж байгаа шинэ боловсон хүчнийг ажлын хувцас /нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл/ бүрэн зөв өмсөх дадал зуршилтай зөв хандлагатай бүтээгдэхүүнийг захиалж байна. Иймд дадлагын орчинг сайжруулах , ХЭМАБ –ыг шаардлагыг мөрдөн ажиллахад нэн тэргүүн чухал болж байна.

ҮНДЭСЛЭЛ

Өнөө цаг үед уул уурхай , зам тээвэр , барилга үйлдвэр эрчимтэй хөгжиж байна. Тиймээс ХАБЭА-ын шаардлагыг мөрдөн ажиллах нэл чухал болж байна. Осол гэмтэл , мэргэжлээс шалтгаалах өвчин жилээс жилд нэмэгдэж байна. Иймд хөнгөн ,хүнд үйлдвэр , барилга үйлдвэр , уул уурхай салбарт ажиллаж байга инженер техникийн ажилтан , удирдлага , ажилчид хүн нэг бүр ХЭМАБ-ын ханган ажиллах ёстой . Иймээс оюутан суралцагчдыг зөв дадал зуршилтай хандлага төлөвшилтэй бүтээгдэхүүн гаргах явдал юмаа . Иймд дадлагын газрын орчинг сайжируулах , ХЭМАБ-ыг ханган ажиллах ёстой .

ЗӨРИЛГӨ

Төгсөлтийн төсөлт дилчлөмөн ажлын хүрээнд туршлага хуримтлуулах, ХАБЗА-н шаардлагад нийцүүлэн 8-н лабораторьт аюулгүй ажиглаганаы самбар, эмийн сан, гагын хор, гагын буланг ж бүрнээр сайжруулах явдал юм.

ЗӨРИЛТ

- ✓ Токарь, цахилгаан электроник, гагнуурын дадлагын газарт аюулгүй ажиглаганаы самбартай болгох
- ✓ Нэн түрүүнд шаардлагатай дадлагын газарт гагын булан, гагын хор, эмийн санг суурилуулах
- ✓ Оюутан ба багш ажиглагын сургалтын орчинг сайжруулж, аюулгүй байдлыг ханган ажиглах
- ✓ Болзошгүй аюул эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ба хамгаалах

Төсөлт ажлын төлөвлөгөө

№	Хийгдэх ажил	Хугацаа							Үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлбар
		1-р долоо хоног	2-р долоо хоног	3-р долоо хоног	4-р долоо хоног	5-р долоо хоног	6-р долоо хоног	7-р долоо хоног	
1	1.8 лабораторт судалгаа хийх	✓							8лабораторт шаардлагатай аюулгүй ажиллагааны самбар , тэмдэг тэмдэглэгээний судалгаа хийх
2	2.Судалгаа хийх, мэдээлэл цуглуулах		✓	✓					Интернэт, болон мэргэжилийн сурах бичгүүдээс мэдээлэл цуглуулах болон бүтээгдэхүүний үнийн судалгаа хийсэн
3	3.Шаардлагатай материалын тооцоо жагсаалт				✓				Шаардлагатай материалын тооцоог гаргаж судалгааны дагуу материалаа авах
4	4.Сэдвийн дагуу хийгдэх зураг					✓			Харьцуулалт хийх Материалаа авчирч сууриллуулах
5	5.Төсөлт бүтээлийн дунд үе						✓		Дахин шалгаж дутуу материалаа авчирах
6	6.Төсөлт бүтээлийн төгсгөл үе							✓	Сууриллуулан дууссан байх

ХЭРЭГЛЭГДЭХ МАТЕРИАЛЫН ТООЦОО ЖАГСААЛТ

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Галын самбар /90x60/	ш	5	14000	70000
2	Галын хор /4 кг/	ш	5	31000	155000
3	ХАБ-н самбар	ш	9	25000	225000
4	Эмийн сан /50x40/	ш	5	35000	175000
5	Бусад зардал				60000
Нийт дүн					685000

Тэмдэгт тэмдэглэгээ гэдэг нь түүний ангилал, хэрэглэх хүрээ, өнгө, тэмдэглэгээ, зориулалт, хэлбэр хэмжээ болон мөн аюултай хортой хүчнээ зүйл бүхий орчинд үүсч болзошгүй аюулыг урьдчилан сануулах, анхааруулах, аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор голорхой үйлдлийг гүйцэтгэхийг заах кориглох болон шаардлагатай мэдээллийг өгөхөд зориулагдана.

Аюулгүй ажиллагааны тэмдгийг хэрэглэж мөрдүүлэх нь аюулгүй ажиллагааны талаар заавал хэрэгжүүлэх шаардлага болно. Аюулгүй ажиллагааны тэмдгийг хүмүүсийн эрүүл мэндэд аюул учруулж болзошгүй ажил үйлчилгээний байр, зам талбай, байгууламж, олон нийтийн газар, мөн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, сав баглаанд байрлуулана.

Ажлын байр, барилгын объект болон үйлдвэрлэлийн талбайд орох хаалганд аюулгүй ажиллагааны холбогдох тэмдгийг байрлуулсан байвал тухайн байр, объект, талбайг бүхэлдээ энэ тэмдгийн үйлчлэх бүсэд хамаарах гэж үзнэ.

Аюулгүй ажиллагааны тэмдэгт нь хүмүүсийн хараныг түвшинд тохирсон байрлалд голлон харгалдахууц газар хүмүүсийн анхаарлыг сарниулахааргүй, аюул үүсгэхээргүй байрласан байна.

Аюулгүй ажиллагааны тэмдэгтүүдийг Монгол улсын бүх байгууллага, аж ахуйн нэгж, салбар, аж үйлдвэр, тээвэр, худалдаа, эрүүл ахуй, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, төр захиргааны гэх мэт үйл ажиллагааныхаа онцгой сонгоно хэрэглэнэ.

Аюулгүй ажиллагааны тэмдэгтүүдийг байрлуулах газар өндрийн хэмжээ, тэлгээрийн хэмжээг хувилбар тоол тухайн байгууллагын удирдлага, галын болон хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн, эрүүл ахуйч эмч нар харилцан зөвшөөрөлцсөний үндсэн дээр тогтооно.

ХАБ-Н ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ

Аюулгүй ажиллагааны тэмдэгтүүдийн үндсэн ангилал

№	Тэмдэгийн нэр	Тэмдэгийн хэлбэр	Тайлбар
1	Хориглох тэмдэг		Тодорхой үйлдэл хийхийг хориглоно.
2	Анхааруулах тэмдэг		Аюул учруулж болзошгүй үйлдлээс урьдчилан анхааруулах
3	Сануулах тэмдэг		Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаж тодорхой үйлдэл хийхийг сануулах
4	Заах тэмдэг		Галын унтраах хэрэгслийн объект, түүнд хүрэх чиглэлийг заах
			Эмнэлэгийн анхан шатны тусламжийн объект, түүнд хүрэх чиглэлийг заах
			Аваарийн гарц, цугларах байр түүнд хүрэх чиглэлийг заах

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭМДЭГҮҮД


д/д	Дүрслэл	Илтгэх утга	Байрлуулах газар ба ашиглах заавар
Р. Хориглох тэмдэг			
P01		Тамхи татахыг хориглоно	Тамхи татах нь галын аюултай байдал үүсгэж болзошгүй нөхцөлд хэрэглэнэ. Тамхи татахыг хориглосон ахуйн байр, шатах ба өөрөө асах шингэн, бусад бодис, материал агуулж буй байрны хаалга, хананд байрлуулна
P02		Ил гал гаргах, тамхи татахыг хориглоно	Ил гал гаргаж, тамхи татах нь галын аюултай байдал үүсгэж болзошгүй нөхцөлд хэрэглэнэ. Ажлын байр, хэсэг, цех, ахуйн байр, шатах шингэн, хий агуулах сав, сэлбэг, материалын агуулахын хаалга, ханаид байрлуулна
P03		Орохыг хориглоно	Ажлын байр, хэсэг, цехийн аюултай бүс рүү орох хаалган дээр байрлуулна



<p>Цахилгаан тоног төхөөрөмж байрласан газар, агуулах, гал түймрийг усаар унтрааж болохгүй газарт байрлуулна</p>	<p>Усаар унтраахыг хориглоно</p>		<p>P04</p>
<p>Усыг уух буюу ахуйн зорилгоор авч хэрэглэж үл болох техникийн ус дамжуулах хоолой, саван дээр байрлуулна</p>	<p>Усыг уух зорилгоор хэрэглэхийг хориглоно</p>		<p>P05</p>
<p>Ажлын байрны хаалга, объект, хэсгүүдийн хаалган дээр байрлуулна.</p>	<p>Гадны хүн орохыг хориглоно</p>		<p>P06</p>
<p>Ачинч, талбайн тээврийн хэрэгсэл зэрэг талбайд ажиглагдах тоног төхөөрөмж хэрэгсэхийг хориглосон газарт байрлуулна.</p>	<p>Талбайн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хориглоно</p>		<p>P07</p>
<p>Амь насанд аюултай байж болох газаруу дээр (тоног төхөөрөмжийн зангилаа хэсэг, хаалга, шит буюу бусад газаруу) байрлуулна</p>	<p>Хүрэхийг хориглоно. Аюултай</p>		<p>P08</p>
<p>Цахилгаан гүйдэл их биелсэн байж болзошгүй шит, тоног төхөөрөмжийн их биений гадаргуу зэрэг газарт байрлуулна</p>	<p>Хүрэхийг хориглоно. Их бие хүчдэлтэй</p>		<p>P09</p>
<p>Засвар, асааж тохируулах ажлын явцад машин механизм, тоног төхөөрөмжийн асаалтын механизм, удирдлагын пульт дээр байрлуулна</p>	<p>Залгаж болохгүй!</p>		<p>P10</p>
<p>Зүрхний үйл ажиллагааны дутагдалтай хүн ажиглах, байхыг хориглосон ажлын байр, тоног төхөөрөмж дээр байрлуулна</p>	<p>Зүрхний үйл ажиллагааны дутагдалтай хүн ажиглахыг хориглоно</p>		<p>P11</p>
<p>Аврах гарц, хаалга, галын аюулаас хамгаалах хэрэгсэл байрлуулсан газар, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх эмийн сан, бусад газарт байрлуулна</p>	<p>Гарах гарцыг хаах, эдг агуулахыг хориглоно</p>		<p>P12</p>




<p>Ачааны лифт болон бусад өрөг механизмын хаалган дээр байрлуулна</p>	<p>Далд уурхайн босоо гол амаар зорчигч тээвэрлэхийг хориглоно</p>		<p>P13</p>
<p>Мал, амьтан оршин байж үл болох, мөн тэдгээртэй хамт орж (нэвтрч) үл болох барилга, байгууламж, ажлын болон ахуйн байр, объект, газар нутагт байрлуулна</p>	<p>Мал, амьтан авч орохыг хориглоно</p>		<p>P14</p>
<p>Металлаар орлуулсан эрхтэн, аппарат бүхий хүн ажиглах, байхыг хориглосон тоног төхөөрөмж, ажлын байр, объект дээр байрлуулна</p>	<p>Металлаар орлуулсан эрхтэн, аппарат бүхий хүн ажиглах, байхыг хориглоно</p>		<p>P15</p>
<p>Усаар шүршихийг хориглосон ажлын байр, хэсгүүдэд тавигдана</p>	<p>Усаар шүршихийг хориглоно</p>		<p>P17</p>
<p>Хувийн радио давтамжтай цахилгаан соронзон орон бүхий холбооны харгалсал ашиглахыг хориглосон ажлын байр, объектын хаалган дээр байрлуулна</p>	<p>Гар утас, зөөврийн рац болон бусад хөдөлгөөнт холбооны харгалсал ашиглахыг хориглоно</p>		<p>P18</p>
<p>Энэхүү стандартад үл багтсан аюултай нөхцөл байдлын үед байрлуулна. Энэ тэмдгийг санамж бичиг бүюу санамж бичиг аюулгүй ажиглалааны нэмэгдэл тэмдгийн хамт зайлшгүй ашиглана.</p>	<p>Хориглоно (бусад аюултай нөхцөл байдал, аюултай ажиглагаа)</p>		<p>P21</p>
<p>Объект руу орох хаалга, ажлын байр, тоног төхөөрөмж, багаж харгалсал дээр байрлуулна. Тэмдгийн хэрэглэгдэх муж хязгаарлагдахгүй</p>	<p>Биелдээ металл элд зүйл (цаг, түлхүүр г.м.) авч явахыг хориглоно</p>		<p>P27</p>
<p>Эрүүл мэндэд хортой бодис бүхий буюу идэж, уух зүйл авч орохыг хориглосон ажлын байранд байрлуулна. Тэмдгийн хэрэглэгдэх муж хязгаарлагдахгүй</p>	<p>Идэж уухыг хориглоно</p>		<p>P30</p>
<p>Дурагдсан тоног тоног төхөөрөмж дээр байрлуулна</p>	<p>Өндөр давтамжтайгаар эрчлэн эргэж буй эд анги, эгэмэгтэд ойртохыг хориглоно</p>		<p>P32</p>


<p>Нунтаг материалыг ашигладаг үйлдвэрлэлийн байр, агуулах, бусад байранд байрлуулна.</p>	<p>Гаар авахыг хориглоно. Нунтаг материал (сул савлагаатай).</p>		<p>P33</p>
<p>Ачаны лифт, бусад өрөх механизмн хаалган дээр байрлуулна. Энэ тэмдэг "гал гарсан үед лифтээр буухыг хориглоно. Шатаар буух" гэсэн бүлэг тэмдгийн бүрэлдэхүүнд орно</p>	<p>Лифтээр өрөх, булгахыг хориглоно</p>		<p>P34</p>
<p>W. Сануулах тэмдэг</p>			
<p>Ажиллагсадын анхаарлыг төвлөрүүлэх зорилгоор хятад шатах материал бүхий байранд байрлуулна. Ажлын байрны хаалга, шүүгээний хаалга, агуулах саван дээр байрлуулна</p>	<p>Галын аюултай. Хятад шатах материал</p>		<p>W01</p>
<p>Ажиллагсадын анхаарлыг төвлөрүүлэх зорилгоор тэсрэх аюултай материал бүхий байр, мөн үйлдвэрлэлийн хэсэг, цехэд байрлуулна. Ажлын байрны хаалга, бусад газарт хана, шүүгээний хаалга, бусад газарт байрлуулна</p>	<p>Тэсрэх аюултай</p>		<p>W02</p>
<p>Хортой бодисыг хадгалах, зөөх, үйлдвэрлэх, түрших, ашиглах байранд байрлуулна</p>	<p>Аюултай. Хортой бодис</p>		<p>W03</p>
<p>Идэмхий ба элзэх чанартай бодисыг хадгалах, зөөх, үйлдвэрлэх, түрших, ашиглах байранд байрлуулна</p>	<p>Аюултай. Идэмхий ба элзэх чанартай бодис</p>		<p>W04</p>
<p>Цацраг идэвхит бодис, ионжуулах цацраг ашиглагдаж буй байрны цацраг шүүгээний хаалган дээр байрлуулна</p>	<p>Аюултай. Цацраг идэвхит бодис, ионжуулах цацраг</p>		<p>W05</p>
<p>Өргөж тээвэрлэх машин ажиглаж буй барилгын талбай, хэсэг, цех, засварын газрын аюултай бүсийн ойр орчимд байрлуулна</p>	<p>Аюултай. Ачаа унаж болзошгүй</p>		<p>W06</p>
<p>Өргөж буулгах ажил хийгдэж буй үйлдвэрлэлийн байр, хэсэг байрлуулна</p>	<p>Анхаар. Авто өргүүр</p>		<p>W07</p>


W08	Аюуштай. Цахилгаан гүйдэл		Цахилгаан дамжуулах агаарын гүйдэл дамжуулах хэсэг ба техникчийн удирдлагын хэсэг ба хэлхээний шитны хаалга, цахилгаан төхөрөмж, багажны их бие, хүчний шугамын тулгуур, цахилгаан тоног гүйдэл дамжуулах хэсгийн хаалган дээр байрлуулна
W09	Анхаар. Аюуштай (бусад аюуштай нөхцөл)		Энэхүү стандартад заагддаг бусад аюуштай нөхцөл үүсч болзошгүй үед ажиглагчдад анхаарлыг хандуулах, төвлөрүүлэх зорилгоор хэрэглэнэ. Энэ тэмдгийг санамж бичиг бүхий аюулгүй ажиглагчдад бусад тэмдгүүдийн хамт байрлуулна
W10	Аюуштай. Лазерийн цацар		Лазерийн цацар ялгарч болзошгүй үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөрөмж, бусад хэсгийн хаалган дээр байрлуулна
W11	Галын аюуштай. Исэлдүүлэгч		Исэлдүүлэгчийг хадгалах, ашиглах байранд ажиглагчдад анхаарлыг хандуулах, төвлөрүүлэх зорилгоор байрлуулна
W12	Анхаар. Цахилгаан соронзон орон		Цахилгаан соронзон орон үйлчилж буй үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөрөмж, багаж, бусад газарт байрлуулна
W13	Анхаар. Соронзон орон		Соронзон орон үйлчилж буй үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөрөмж, багаж, бусад газарт байрлуулна
W14	Болгоомжтой.		
W15	Болгоомжтой. Өндрөөс унаж болзошгүй		Өндрөөс унаж болзошгүй аюуштай ажлын байр, хэсгийн хаалганы өмнө байрлуулна
W16	Болгоомжтой. Биологийн аюуштай ()		Эрүүл мэндэд хортой биологийн бодисыг хадгалж, үйлдвэрлэж, туршиж, ашиглаж буй байранд байрлуулна
W17	Болгоомжтой. Хүйтэн		Хөрөгч, хөлдөөх хороо, компрессорын агрегат, бусад хөрөгч хэрэгслийн хаалга, их бие дээр байрлуулна



W18		Болгоомжтой. Эрүүл мэндэд хортой, харшил өрөх бодис	Эрүүл мэндэд хортой харшил өрөх бодисыг хадгалаж, үйлдвэрлэж, туршиж, ашиглаж буй байранд байрлуулна
W19		Хийн баллон	Шлахсан болон шахалдсан хийг агуулж буй баллон, тэдгээрийг хадгалж байгаа агуулах, бусад хэсэгт байрлуулна. Баллоны өнгө: хар буюу цагаан (ГОСТ 19433)
W20		Болгоомжтой. Аккумуляторын батареинүүд	Аккумуляторын батареийг үйлдвэрлэж, цэнэглэж, ашиглаж, хадгалж буй үйлдвэрлэлийн байр, хэсэгт байрлуулна
W22		Болгоомжтой. Зүсэгч гол	Халт, хамгаалалтгүй, ил байхзүсэгч гол бүхий тоног төхөөрөмж (мод боловсруулах үйлдвэр, замын болон хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж), түүнийг ажиглуулж буй байранд байрлуулна
W23		Анхаар. Хавчигдах аюултай	
W24		Болгоомжтой. Өнхрөх аюултай	Үйлдвэрлэлийн дотоод тээврийн өнхрөч, хөмөрч, гүлсаж болзошгүй зам, хэсэг, агуулахад байрлуулна
W25		Анхаар. Автоматаар эзлэгдана (асна)	Автоматаар эзлэгддэг тоног төхөөрөмж, ажлын байранд байрлуулна
W26		Болгоомжтой. Шатамхай гадаргуу	Халах гадаргуу бүхий тоног төхөөрөмж, ажлын байранд байрлуулна
W27		Болгоомжтой. Гаг гэмтээж болзошгүй	Гага гэмтээж болзошгүй хаалга, таг, талга, тоног төхөөрөмж, тоног төхөөрөмжийн зангилгаа хэсэг дээр байрлуулна
W28		Болгоомжтой. Гүлсах аюултай	Гүлсамтгай байр, гадаргуу бүхий газар нутаг, хэсэгт байрлуулна
W29		Болгоомжтой. Эргэлдэгч хэсгүүдийн хооронд татагдаж болзошгүй	Эргэлдэгч элементүүд бүхий тоног төхөөрөмж (булт бутлуур г.м), ажлын байранд байрлуулна

<p>Зам (гарц) нь нарийсдаг Үйлдвэрлэлийн байр, хэсэг, цех, агуулах, газар нутагт байрлуулна</p>	<p>Болгоомжтой. Зам (гарц) нарийсна</p>		<p>W30</p>
<p>E. Авах гарцыг заах тэмдэгүүд</p>			
<p>Зүүн гар талсааа онгойдор аврах гарцын хаалган дээр байрлуулна. Үйлдвэрлэлийн байрны ханан дээр чиглэл заасан сүмнэ хамт аврах гарцын чиглэлийг зааж байрлуулна</p>	<p>Зүүн гар тийш гарна</p>		<p>E01- 01</p>
<p>Баруун гар талсааа онгойдор аврах гарцын хаалган дээр байрлуулна. Үйлдвэрлэлийн байрны ханан дээр чиглэл заасан сүмнэ хамт аврах гарцын чиглэлийг зааж байрлуулна</p>	<p>Баруун гар тийш гарна</p>		<p>E01- 02</p>
<p>Зөвхөн аврах гарцын тэмдэгийг хамт хөдөлгөөний чиглэлийг зааж байрлуулна</p>	<p>Чиглүүлэгч сүм</p>		<p>E02- 01</p>
<p>Зөвхөн аврах гарцын тэмдэгийг хамт хөдөлгөөний чиглэлийг зааж байрлуулна</p>	<p>45°-ийн налуутай чиглүүлэгч сүм</p>		<p>E02- 02</p>
<p>Үйлдвэрлэлийн байрны ханан дээр аврах гарцын хаалга руу явах хөдөлгөөний чиглэлийг зааж байрлуулна</p>	<p>Авах гарц руу баруун гар тийш чиглэн явна</p>		<p>E03</p>
<p>Үйлдвэрлэлийн байрны ханан дээр аврах гарцын хаалга руу явах хөдөлгөөний чиглэлийг зааж байрлуулна</p>	<p>Авах гарц руу зүүн гар тийш чиглэн явна</p>		<p>E04</p>
<p>Үйлдвэрлэлийн байрны ханан дээр аврах гарцын хаалга руу явах хөдөлгөөний чиглэлийг зааж байрлуулна</p>	<p>Авах гарц руу баруун гар тийш дээшээ чиглэн явна</p>		<p>E05</p>
<p>Үйлдвэрлэлийн байрны ханан дээр аврах гарцын хаалга руу явах хөдөлгөөний чиглэлийг зааж байрлуулна</p>	<p>Авах гарц руу зүүн гар тийш дээшээ чиглэн явна</p>		<p>E06</p>
<p>Үйлдвэрлэлийн байрны ханан дээр аврах гарцын хаалга руу явах хөдөлгөөний чиглэлийг зааж байрлуулна</p>	<p>Авах гарц руу баруун гар тийш доошоо чиглэн явна</p>		<p>E07</p>
<p>Үйлдвэрлэлийн байрны ханан дээр аврах гарцын хаалга руу явах хөдөлгөөний чиглэлийг зааж байрлуулна</p>	<p>Авах гарц руу зүүн гар тийш доошоо чиглэн явна</p>		<p>E08</p>




E09		Аврах гарцын хаалганы чиглэлийг заана (баруун гар тийшээ)	Аврах гарцын хаалган дээр байрлуулна
E10		Аврах гарцын хаалганы чиглэлийг заана (зүүн гар тийшээ)	Аврах гарцын хаалган дээр байрлуулна
E11		Аврах гарцын хаалга руу баруун гар тийш чигээрээ явна	Том талбайтай үйлдвэрлэлийн байрны гарцуудын дээр суурилуулах буюу өргөж байрлуулна
E12		Аврах гарцын хаалга руу зүүн гар тийш чигээрээ явна	Том талбайтай үйлдвэрлэлийн байрны гарцуудын дээр суурилуулах буюу өргөж байрлуулна
E13		Аврах гарцын хаалга руу шатаар баруун гар тийшээ доош чиглэн явна	Шатаар цувран явах үед тод харгалдахуйцаар шатны хана, талбайд байрлуулна
E14		Аврах гарцын хаалга руу шатаар зүүн гар тийшээ доош чиглэн явна	Шатаар цувран явах үед тод харгалдахуйцаар шатны хана, талбайд байрлуулна
E15		Аврах гарцын хаалга руу шатаар баруун гар тийшээ дээш чиглэн явна	Шатаар цувран явах үед тод харгалдахуйцаар шатны хана, талбайд байрлуулна
E16		Аврах гарцын хаалга руу шатаар зүүн гар тийшээ дээш чиглэн явна	Шатаар цувран явах үед тод харгалдахуйцаар шатны хана, талбайд байрлуулна
E17		Энд гарц гаргаж болно	Аврах гарцыг зайлшгүй гаргах шаардлага гарч болзошгүй хийц, машин, механизм (шил г.м) хана, хаалган дээр байрлуулна
E18		Түлхэж онгойлгоно	Үйлдвэрлэлийн байрны хаалган дээр хаалга онгойлгох чиглэлийг зааж байрлуулна
E19		Татаж онгойлгоно	Үйлдвэрлэлийн байрны хаалган дээр хаалга онгойлгох чиглэлийг зааж байрлуулна
E20		Гулсуулж онгойлгоно	Үйлдвэрлэлийн байрны хаалган дээр гулсах хөдлөгөөр хаалгыг онгойлгодог болохыг зааж байрлуулна

E21		Цугтах газар	Гал, аваар, бусад гамшгийн хүчин зүйл үүссэн нөхцөлд хүмүүсийн яаралтай цуглах газрыг зааж үйлдвэрлэлийн байрны хаалга, ханан дээр байрлуулна
EC. Эмнэлэг, эрүүл ахуйн зорюулалттай тэмдгүүд			
EC 01		Эмнэлгийн анхны тусламжийн эмийн сан	Эмнэлгийн анхны тусламжийн эмийн сан байрлаж буй байрны хана, хаалган дээр байрлуулна
EC 02		Осолд өртөхийг зөөх хэрэгсэл	Осолд өртөхийг зөөх хэрэгсэл байрлаж буй байрны хана, хаалган дээр байрлуулна
EC 03		Ариун цэвэр, ариутгал хийх байр (халгун ус)	Ариун цэвэр, ариутгал хийх байр буюу халгун ус байрлаж буй газрын хана, хаалган дээр байрлуулна
EC 04		Нүдэнд эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх байр	Нүдэнд эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх байрны хаалга, ханан дээр байрлуулна
EC 05		Эмнэлгийн кабинет	Эмнэлгийн кабинетийн хаалган дээр байрлуулна
EC 06		Эмнэлгийн байр руу (эмнэлгийн анхны тусламж) ярих утас	Телефон утас байрласан газарт байрлуулна
D. Заах тэмдгүүд			
D 01		Хооллох байр	Хооллох байр, бүфет, гуанз ахуйн байрны хаалган дээр байрлуулна
D 02		Үндны ус	Уух буюу ахуйн зориулалтаар ашиглах усны кран байрласан газарт (халгун ус, хооллох газар, бие засах газар г.м) байрлуулна
D 03		Тамхи татах байр	Нийтийн объект байрласан тамхи татах байрны хананд байрлуулна
M 01		Хамгаалах шил зүүж ажилла	Харааны эрхтнээ хамгаалж ажиллах шаардлагатай ажлын байр, хэсэгт байрлуулна

Толгойгоо хамгаалж ажиллах шаардлагатай ажлын байр, хэсэгт байрлуулна	Хамгаалах дуулга өмсөж ажилла		M 02
Шуугианы өндөр түвшин бүхий ажлын байр, хэсэгт байрлуулна	Хамгаалах чихэвч зүүж ажилла		M 03
Амьсгалын эрхтнийг хамгаалж ажиллах шаардлагатай ажлын байр, хэсэгт байрлуулна	Амьсгалын эрхтнийг хамгаалах хувийн хэрэгсэл өмсөж ажилла		M 04
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл өмсөж ажиллах шаардлагатай ажлын байр, хэсэгт байрлуулна	Хамгаалах гутал өмсөж ажилла		M 05
Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх, хиймийн хортой болон аюултай бодист хордож болзошгүй ажлыг гүйцэтгэж ажилчдын байранд байрлуулна	Хамгаалах бээлийн өмсөж ажилла		M 06
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл өмсөж ажиллах шаардлагатай ажлын байр, хэсэгт байрлуулна	Хамгаалах хувцас өмсөж ажилла		M 07
Нүүр болон харааны эрхтнээ хамгаалж ажиллах шаардлагатай ажлын байр, хэсэгт байрлуулна	Хамгаалах баг зүүж ажилла		M 08
Хамгаалах бүс зүүж ажиллах шаардлагатай ажлын байр, хэсэгт байрлуулна	Хамгаалах бүс зүүж ажилла		M 09
Нэвтрэн өнгөрөхийг зөвшөөрсөн газар нутаг, хэсгүүд дээр байрлуулна	Энд гарц байна		M 10
Энэхүү стандартад заагдаагүй бусад санамжийг өрөх үед хэрэглэнэ. Энэ тэмдэг (бусад санамж) ашиглана	Ерөнхий сануулах тэмдэг (бусад санамж)		M 11

M 12		Газар дээрх гарцаар гарна	Газар дээрх гарц байрлуулсан газар нутаг, хэсгүүдэд байрлуулна
M 13		Штэнсгэлэн залгуурыг салга	Тонот төхөөрөмжийг цахилгаан үйлчилгээ, засвар хийх буюу буцад зайлшгүй тохиолдол гарсан үед ажлын байранд байрлуулна
M 14		Ажил эхлэхийн өмнө салга	Тонот төхөөрөмжид засвар, тохиргоо хийх үед байрлуулна
M 15		Энд тамхи татна	Үйлдвэрлэлийн объект дээр тамхи татах байрыг заах зорилгоор байрлуулна
F. Галын аюулгүй байдлын тэмдгүүд			
F 01-01		Чиглэл заах сүм	Гал унтраах хэрэгсэл байрлуулсан хэсэгт очих чиглэлийг заах зорилгоор галын аюулгүй ажиглалтааны бусад тэмдгүүдийн хамт байрлуулна.
F 01-02		45-ийн налуу сүм	Гал унтраах хэрэгсэл байрлуулсан хэсэгт очих чиглэлийг заах зорилгоор галын аюулгүй ажиглалтааны бусад тэмдгүүдийн хамт байрлуулна.
F 02		Галын кран	Гал унтраах кран, уян хоолой, хошуу ж бүүрдлээрээ байрласан хэсэгт байрлуулна
F 03		Галын шат	Галын шат байрлаж буй газарт байрлуулна
F 04		Гал унтраагуур	Гал унтраагуур байрлаж буй газарт байрлуулна
F 05		Гал гарсан үед ашиглах төлөфон утас (гал командын албатай шууд холбогдох)	Гал унтраах албанд дуудлага өрөх төлөфон утас байрлаж буй газарт байрлуулна
F 06		Гал унтраах бусад хэрэгсэл байрлах газар	Гал унтраах бусад хэрэгсэл байрлах газарт байрлуулна

ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ

F 07		Гал унтраах усны эх үүсвэр	Гал унтраах усны машин ус авах худаг, усны сав байрлаж буй газарт байрлуулна
F 08		Галын хуурай хоолойн тулгуур	Галын хуурай хоолойн тулгуурын байрлаж буй газарт байрлууна
F 09		Галын гидрант	Газрын доорх (далд уурхайн) галын гидрант байрлаж буй газарт байрлуулна. Энэхүү тэмдэг дээр тус тэмдгээс гидрант хүртэлх зайг метрээр зааж тэмдэглэж болно.
F 10		Галын автоматикийн хэрэгслийг залгах товчлууур	Галын дохиоллын болон гал унтраах системүүдийг гараар залгах газарт байрлуулна. Мөн галын түгшүүрийн дохио өгөх газарт байрлуулна
F 11		Галын түгшүүрийн дуут дохио өгөх байр	Галын түгшүүрийн дуут дохио өгөх газарт байрлуулна. F10 тэмдгийн хамт хэрэглэж болно.

ҮНИЙН СУЛАЛГАА

Д/д	Байгууллагын нэр	Байгууллагын хаяг	Тоо ширхэг	Материалын үнэ			Сонгогдсон үнийн дүн	
				Галын хор /4кг/	Галын самбар			Эмийн сан
					40x60	60x90		
1	Хар сүлд ХХК	Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо 18-н 1-р байр 3-н давхар 7 тоот	5	31000	14000	20000	90000	255000
2	Гал импекс ХХК	БЗ дүүрэг 1-р хороо ХААЯамны ард	5	44000	11000	22000		
3	FIRE SAFETY ХХК	91999497	5	55000	15000	25000		
4	Хувь хүн	88544447	5				35000	175000

СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ

ЛАБОРАТОРИЙН ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ СУДАЛГАА

Д/д	Лабораторийн нэрс	Галын самбар	Галын хор	Эмийн сан /суурин/	АА-ны самбар
1	Дотоод шаталгат хөдөлгүүрийн		1		
2	Хүнд машин механизмийн операторын дадлагын газар	1	1	1	
3	Гагнуурын дадлагын газар				2
4	Гидравлик, хий, шингэний	1	1	1	
5	Хүнд машин механизмын механикийн	1		1	
6	Токарийн дадлагын газар	1		1	3
7	Хүнд машин механизмын цахилгаан тоноглол		1	1	
8	Цахилгаан элетроник	1	1		2
9	Лабораторын коридор				2
Нийт дүн		5	5	5	9

СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ

ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА: Цахилгаан орон, соронзон орон, цахилгаан гүйдлийн хүний эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулах хортой, аюултай үйлчлэлээс хүмүүсийг хамгаалах, зохион байгуулалт, техникийн арга хэмжээ болон техник хэрэгслийн нэгдсэн системийг хэлнэ.

ЦАХИЛГААН ГҮЙДЭЛ ХҮНИЙ ОРГАНИЗМД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧЛЭЛИЙН АНГИЛАЛ

ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ	НӨЛӨӨЛӨЛ
Дулааны үйлчлэл	Цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр биеийн зарим хэсэг, мэдрэлийн эд эсүүд халах, түлэгдэх, нүүрсжих.
Электролитийн үйлчлэл	Цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр хүний биеийн органик шингэн, тухайлбал цус электролитэд орж задрах
Биологийн үйлчлэл	Цахилгаан гүйдлийн удлмаас организмын амьд эд эс, булчин цочрох, дотоод био цахилгаан процесс зөрчилдөх
Механик /динамик/ үйлчлэл	Мэдрэлийн судал, судас, арьс, тасарч язрах, үе мултрах, яс хугарах.

Цахилгаан гүйдэлд хүн дараах шалтгаанаас өргөнө.

- Гүйдэл дамжуулах нүцгэн хэсэгт хүрэх
- Тоног төхөөрөмжийн тусгаарлал гэмтсэний улмаас хүчдэлтэй болсон металл хэсэгт хүрэх
- Хүчдэлтэй болсон металл биш хэсэгт хүрэх
- Алхамын хүчдэлд өртөх
- Цахилгаан нумын гүйдэлд өртөх

50 Гц-ийн давтамжтай цахилгаан гүйдэл хүний организмд нөлөөлөх байдал

Гүйдлийн үзүүлэлтүүд	Организмд нөлөөлөх байдал
1 хүртэл	Гүйдэл бараг мэдрэгдэхгүй
1-2	Хуруунд хүрэлцэхүйн мэдрэмж нэмэгдэж зөөлөн хэмнэлтэй хатгалт мэдрэгдэнэ.
2-3	Хуруу загатнах, алга халах, хуруу хөшингөтөх мэдрэмж өгөх
3-4	Хурууны хөшөнгө мэдрэмж улам ихсэх, сарвуунд зүүгээр хатгах мэт мэдрэмж төрөх ба гарын хөдөлгөөн чөлөөтэй боловч бугалганы булчин хөшингөтнө.
4-5	Бугалганы булчингийн хөшингө улам даамжирах мэдрэмж төрж гарын хөдөлгөөн бага зэрэг хүндэрнэ.
5-6	Хуруу бадайрч бугалганы хэсгээр өвдөлт үүсгэх ба гарын хөдөлгөөн хязгаарлагдана
6-7	Гарын сарвуу мэдээгүй болж бугалганы өвдөлт улам нэмэгдэн хөшингөтөх мэдрэмж мэдрэмж мөрний булчин руу тарна.
7-8	Мөрний булчинг өвтгөсөн эвгүй мэдрэмж төрнө.
8-9	Тохойн үе болсон мөрний булчингийн өвдөлт үүснэ.
9-10	Мөрний булчингийн өвдөлт нэмэгдэж бугалганы булчин хөшнө.
10-11	Гарт тархсал өвдөлт нэмэгдэж гараа алдлах хөдөлгөөн хязгаарлагдана.


ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ

11-12

Гарын булчингаар хүчтэй өвдөлт тархах электродоос чөлөөлөгдөхөд хүнд болж, маш их хүч шаардана.

ЦАХИЛГААНД ЦОХИУЛАХ: Цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр амьд эс цочирч булчин өөрийн эрхгүй татвалзан агших, улмаар зүрх, уушиг, төв мэдрэлийн систем зэрэг эрхтэн системийн үйл ажиллагаа алдагдаж бүх организмд аюул учрахыг хэлнэ. Цахилгаан гүйдэл нь гарт баригдахгүй, нүдэнд үзэгдэхгүй, үнэр амтгүй, чихэнд сонсогдохгүй, хэлбэр хэмжээгүй!!!

ХҮНИЙ БИЕЭР ЦАХИЛГААН ГҮЙДЭЛ ДАМЖИХ ЗАМУУД



Аюул ихтэй нь : Толгой -гарууд, Толгой- хөлүүд, Гар-гар

Аюул багатай нь : Хөл-хөл байдагч бүх зам аюултай.

ЦАХИЛГААН ГҮЙДЭЛД ХҮН ӨРТӨХ АЮУЛТАЙ НӨХЦӨЛ

Аюултай нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Чийг ууртай ▪ Галын ба тэсрэх аюул үүсгэдэг гүйдэл дамжуулах тоостой орчин ▪ Агаарын температур +350-иас ихэсдэг орчин ▪ Газартай холбогдсон металл хийцүүд болон цахилгаан тоног төхөөрөмжийн металл их биед хүн нэгэн зэрэг хүрч болох орчин
Онцгой аюултай нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Цас бороотой, эсвэл хөлөрдөг онцгой чийгтэй орчин ▪ Хорт чанартай уур, хий, шингэн байнга эсвэл удаан хугацаанд ялгардаг химийн идэвхитэй орчин ▪ Тоног төхөөрөмж, трансформаторын дэд станц
Аюул багатай нөхцөл	Аюултай болон онцгой аюултай нөхцөлийг бүрдүүлээгүй бусад нөхцлүүд

ХҮРЭХ ХҮЧДЭЛ : Хүн хүчдэлтэй тоног төхөөрөмжтэй харьцсан цэг, зогсож буй цэг хоёрын хоорондох потенциалын ялгаварыг хэлнэ.

АЛХАМЫН ХҮЧДЭЛ : Хүний хоёр хөлийн хоорондох потенциалын ялгавар буюу хүний биеийн эсэргүүцэл дээр унах хүчдэлийн уналтыг хэлнэ.

Алхамын хүчдэл дараах нөхцөлд үүснэ.

- Цахилгаан гүйдэл дамжуулах утас газарт унасан үед
- Цахилгаан гүйдэл дамжуулах утас газартай холбогдсон үед
-

Хүрээ радиусын хэмжээ	Тодорхойлолт
R=20 м	Алхамын хүчдэлийн үйлчлэх хүрээ
R=8 м	Онц аюултай хүрээ
R=5 м	Амь насанд аюултай хүрээ

Хүчдэлтэй байгаа гүйдэл дамжуулах хэсэгт ойртож болох зай

ХЭМЖЭЭ

№		Хүчдэл /кВ/	Хүмүүс ба тэдний хэрэглэж байгаа багаж хэрэгсэл ба түр хаалт хашилт хүртлэх зай /м/	Машин ачаа, өргөх кран, оосорлох ачааны ойртож болох зай /м/
1	1кВ	Агаарын шугамд	0,6	1
2	1кВ хүртэл	Бусад цахилгаан байгууламжид	Норм тогтоохгүй ,хавирч шүргэж болохгүй	1
3		1-35 кВ	0,6	1
4		110 кВ	1	1,5
5		220 кВ	2	2,5

ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ДЭЭР АЖИЛЛАХ АЖИЛТАН

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн шалгалт өгсөн цахилгааны аюулгүй ажиллагааны 1-с 5-р групп авсан, 18 насанд хүрсэн, зохих сургалтанд хамрагдсан, эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан, зохих зааварчилгаа авсан ажилтнууд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах, засвар үйлчилгээ, тохируулгын ажил гүйцэтгэх эрхтэй байна.

Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны 1 групп: Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх аюул бүхий ажил гүйцэтгэж байдаг цахигаан техникийн бус ажилтнууд багтана.

- Сантехникийн засварчин
- Металл, мод боловсруулах гэх мэт суурь машины операторууд
- Бүх төрлийн засварын ажилтан
- Цахилгаан оношлогооны аппарат суурилуулсан өрөөнд үзлэг оношлогоо явуулдаг ажилтнууд
- Зөөврийн машин механизм ашигладаг барилга угсралтын ажилтнууд
- Ачаа оосорлогч
- Программ хангамжийн, компьютерийн операторууд гэх мэт мэргэжилүүд багтдаг.

ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛШГҮЙ АЖИЛАГАА

Хүн цахилгаан гүйдэл дараах шалтгааны улмаас өртдөг байна.

- Гүйдэл дамжуулах нүцгэн хэсэгт хүрсэн
- Тонот төхөөрөмжийн тусгайрлал гэмтсэн улмаас хүчдэлтэй болсон
- Металл хэсэгт хүрсэн
- Хүчдэлтэй болсон металл биш хэсэгт хүрсэн
- Алхамын хүчдэлд өртсөн
- Цахилгаан нумын гүйдэлд өртсөн

Цахилгаан гүйдэл хүний бие организмээр дамжиж түүнд дулааны электрорлитийн, биологийн болон механик гэсэн 4 төрөлийн үйлчлэл үзүүлдэг.

Дулааны үйлчлэл: - Энэ нь цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр биеийн зарим хэсэгт, мэдрэлийн эд эсүүд халах, түлэгдэх, нүүрсжиж зэрэг болно.

Электрорлитийн үйлчлэл нь цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр хүний биеийн органик шингэн, тухайлбал цус, электролизд орж задрах явдал юм.

Биологийн үйлчлэл: - Энэ нь цахилгаан гүйдлийн улмаас организмийн амьд эд эс, бүлчин цорох, дотоод бие цахилгаан процесс зөрчилдөх явдал юм.

Механик (динамик) үйлчлэл: -Энэ нь мэдрэлийн судал, судас, арьс тасарч, язрах үе мултрах, яс хугарах зэрэг юм.

Хүн цахилгаан гүйдэлд өртөх байдлыг ерөнхийд нь цахилгаан гэмтэл, цахилгаанд цохиулах гэж 2 бүлэг болгон ангилж болно.

Цахилгаан гэмтэл гэдэг нь: - Цахилгаан гүйдэл болон цахилгаан нумын

үйлчлэлээр организмийн эд эсүүд гэмтэж бэрххийг хэлнэ. Цахилгаан гэмтэл нь түлэгдэлт, цахилгаан тэмдэг үүсэх, арьс металлжих, механик гэмтэл гэсэн

хэлбэртэй байна.

Цахилгаан түлэгдэлт нь хүний биеэр 1А-аас илүү хүчтэй гүйдэл дамжсан үед

биеийн эдийн халаалтаас үүсдэг. Түлэгдэлт нь арьсны гадаргууг гэмтээсэн

гадаргын биеийн эдийн дотоод хэсгийг гэмтээсэн гүний, мөн үүссэн нөхцлөөрөө

нумын, гүйдлийн (эсвэл контактын) хосолсон түлэгдэлт гэж байдаг.

Цахилгаан тэмдэг үүсэх: Энэ нь цахилгаан гүйдэлд өртсөн хүний арьсны

гадаргуу дээр саарал, эсвэл бүдэг шар өнгөний дугуй, эсвэл зууван хэлбэртэй 1-5 мм хэмжээтэй тогтоо үүсдэг. Зарим тохиолдолд шарх маажуулсан буюу зүсэгдсэн

юм шиг эсвэл аянвгын хэлбэртэй ч байдаг. Цахилгаан тэмдэг нь өвчин зовиургүй

Арьс цахилгаанаар металлжих: Энэ нь цахилгаан нумын нөлөөгөөр үүссэн металлын ууршсан эгэл хэсгүүд хүний арьсны гадаргууд үйлчилж уг металлын өнгөөр нэвчихийг хэлнэ. Арьс металлжих нь бага зэрэг зовиуртай боловч аюулгүй, ваанадаа эдгэрч арилдаг. Харин нүд нингэж металлжих нь аюултай юм. Тийм учраас цахилгаан тоног төхөөрөмж дээр ажиглагдаг ажилтан нүдний хамгаалах шил хийх шаардлагатай.

• **Механик эмтэл нь :** Энэ нь цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр бүлчин ороом ашиж арьс эвэрх, задрах, судас, мэдрэлийн судал тасрах, үе мултрах, яс хугарах зэрэг механик гэмтэл үүсэх юм. Мөн цахилгаан нумын ултра явгана туяанг нөлөөгөөр үүд үрэвсчих явдал элбэг тохиолддог.

Цахилгаанд цохуулах : Энэ нь цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр амьд элд цочирч, бүлчин өөрийн эрхгүй татвалзан аших улмаар зүрх уушиг төв мэдрэлийн систем зэрэг эрхтэний системийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж бүх организм аюулд учирхыг хэлнэ. Цахилгаанд цохуулахыг түүний хүнд, хөнгөний байдалаас хамааруулан дараах 5 зэрэгт ангилж үздэг.

- ❖ Бүлчингийн мэдрэгдэх төдийд таталцан ашиглт
- ❖ Ухаан алдахгүй боловч тэсвэрлэхэд бэрх өвдөлт үүсгэх бүлчингийн таталцсан ашиглт
- ❖ Амьсгал зүрхний үйл ажиллагаа хадаглалтад боловч ухаан алдах, бүлчингийн таталцсан ашиглт
- ❖ Амьсгал зүрхний үйл ажиллагаа алдагдаж ухаан алдах
- ❖ Амьсгал зүрхний үйл ажиллагаа алдагдаж ухаан алдах

Клиникийн буюу хуурамг үхэл эдгээг нь амьдарлаас үхэлд шилжих шилжилтийн үед юм.

Клиникийн үхлийн шинж тэмдэг нь амьсгал зогссоноос тархны бор давхрага хүчлгтөрөгчийн дутагтад орж хүүхэн хараа эрс тэлж томрон гэрэл мэдрэхгүй. Зүрх зогссон буюу зүрхний фибриллаци болсноос судас лүгшхаа болно. Энэ байдал 6-8 минут үргэлжилэх ба уг хугацаа дуусмагц, тархны бор давхаргын эс үхэн амьдрал дуусц биологийн үхэлд хүрнэ. Зүрхний фибриллаци гэдэг нь цахилгаан гүйдлийн үйлчлэлийн улмаас зүрхний цохилгын хэвийн хэмээлт алдагдаж зүрхний бүлчингийн олон ширхэгийн эмх замбараагүй давтагдан таталцан байдалд орохыг хэлнэ. Ийм таталгын давтамж нь 500-700 удаа байдаг ба хэвийн хэмэнийнхээс даруй арав гаруй дахин ихэсэж цус шахахаа болно. Энэ нь үхэлд хүргэх аюултай.

Цахилгаан цохилулах үед тохиолдож болох хүнд хэлбэр нь цахилгаан дайрлага шок юм.

Цахилгаан дайрлага гэж цахилгаан гүйдлийн үйлчлэлээс үүссэн организмзын мэдрэл-рефелексийн хүнд хариу урвалыг хэлнэ. Цахилгаан дайрлагын үед амьсгал, цусны эргэлт, мэдрэлийн болон организмзын бусад систем гүн сарнилд орно.

Цахилгаан ослын хүндрэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

Цахилгаан ослын хүндрэл нь маш олон хүчин зүйлээс хамаарах бөгөөд тэдгээрээс заримыг авч үзье.

1. **Гүйдлийн хүч**: Хүн цахилгаан гүйдэлд өртсөнөөс ослдох үндсэн хүчин зүйл нь хүний биеэр дамжсан гүйдлийн хүч юм. Гүйдлийн хүч өссөнөөр сөрөг нөлөөллийн зэрэг буюу аюул улам ихэснэ. Гүйдлийн хүчний организмд сөрөгөөр нөлөөлөх байдлыг талар ОХУ, АНУ, Герман болон бусад олон улсын эрдэмтэд өргөн судалгаа явуулдаг боловч нэгдсэн нэг ойлголтонд хүрч чадаагүй байна.

Хүний биеэр дамжих гүйдлийг дараах байдлаар ерөнхийд нь ангилж үзнэ.

- ✓ Мэдрэх гүйдэл – хүний биеэр дамжих мэдрэгдэх хэмжээний чорлол үүсгэж байгаа гүйдлийг мэдрэх гүйдэл гэх бөгөөд энэ гүйдлийн хамгийн бага утгыг мэдрэх гүйдлийн босго гэнэ.
- ✓ Зуурах гүйдэл – хүн гартаа барьсан электродоос өөрөө чөлөөлөгдөж чадаргүй болж гарын булчирхайн таталдсан ашгилт үүсэх гүйдлийг зуурах гүйдэл гэх бөгөөд энэ гүйдлийн хамгийн бага утгыг зуурах гүйдлийн босго гэнэ.
- ✓ Фибриллацийн гүйдэл – хүний биеэр дамжих зүрхний фибриллацийн үүсгэх гүйдлийг фибриллацийн гүйдэл гэх бөгөөд энэ гүйдлийн хамгийн бага утгыг фибриллацийн босго гэнэ.

2. **Гүйдлийн үүлчлэх хүчээр**: - цахилгаан ослд хйсан судалгаагаар цахилгаан гүйдэл хүний биеэр дамжих хүчээр аюул улам нэмэгддэгийг тогтоожээ. Орчин үед цахилгаан гүйдлийн аюулын түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа хязгаар нь 3 сек–ийн хугацаатай, 100А-ийн гүйдэл юм.

3. **Хүний биеийн цахилгаан эсэргүүцэл**: - хүний биеийн цахилгаан эсэргүүцэл нь хүний биеийн эд, арьсны бүтэц, байдал, бохирдолт, физиологийн болон хүрээлэн байгаа орчны гэх мэт олон хүчин зүйлээс хамаарана.

4. **Гүйдэл дамжсан зам**: - цахилгаан ослд хйсан түршилт, судалгаанаас үзэхэд гүйдэл дамжсан зам ослын хүндэргийн байдалд чухал нөлөөтэй. Хүний биед цахилгаан гүйдэл дамжих боломжтой хэд хэдэн зам байдгаас бүү цахилгаан ослын 40% нь гар-гар, 20% нь баруун гар –хөл, 17% нь зүүн гар –

хөл, 6% нь хөл-хөл, 5% нь толгой –хөл, 4% нь толгой –гар, 8% нь бусад замд тус тус ногдож байна.

ЦАХИЛГААН ТОНОГ ЛОЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ

1. Хамгаалах газардүүлгэ

2. Нойтлуулгэ

3. Хамгаалах тасралт

4. Цахилгаанаас хамгаалах хэрэгсэл

5. Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхийг үзүүлэх анхны тусламж

Цахилгаан тоног төхөөрөмжид ажиллаж байгаа хүнийг цахилгааны аюулаас хамгаалах арга хэмжээг 2 бүлэг болгон хуваадаг.

1. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн **ажлын хэвцэн** аюулгүй ажиллагааг хангах. Үнд гүйдэл дамжуулах хэсгийг тусгаарлах буюу хүрээхээрүй болгох, аюулгүй ажиллагааны хориг түгжээ хэрэглэх, цахилгаан сүлжээг газраас тусгаарлах, газардлагын гүйдлийн багтаамжийн гүйдлүүлэгчийг компенсацилах, хамгаалах холболт хийх, бага хүчдэл хэрэглэх, тусгаарлах тавцан хэрэглэх, потенциалыг тэгшитгэх арга хэмжээнүүд хамрагдана.

2. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн **аваарын зорилго** (цахилгаан тусгаарлалт гэмтэх, эвдрэх, гүйдэл дамжуулахад зориулагддаг хэсэгт хүчдэл шилжих гэх мэт) аюулгүй ажиллагааг хангах. Үнд хамгаалах газардүүлгэ, нойтлуулгэ, хамгаалах тасралт, давхар тусгаарлалт, өндөр хүчдэлийн нам талд шилжихээс хамгаалах зэрэг хамгаалалтын арга хэмжээнүүд хамрагдана.

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн төрөл, саармагийн горим, номинатор хүчдэл зэрэг тэжээлийн нөхцөл, хүрээлэн байгаа орчны болон үйлдвэрлэлийн технологийн зэрэг ашиглалтын нөхцлөөс хамаруулан цахилгааны аюулгүй ажиллагааг хангах голчлолдор арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

1. Хамгаалах газардүүлгэ

Газар болон түүний эквиваленттай зориудын цахилгаан холболт бий болгохыг газардүүлгэ гэх ба газардүүлгэлт нь цахилгаан тоног төхөөрөмж дээр ажиллагсдыг цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх, цахилгааны осол аваараас хамгаалах хамгаалалт юм.

Газардүүлгэ ба хамгаалах газардүүлгэ гэж 2 ангилдаг. Байгалийн газардүүлгэд газартай байнга холбоотой байдаг барилгын төмөр бетон болон үйлдвэрлэлийн хийц ордог бол хамгаалах газардүүлгэ гэдэг нь цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хүчдэлтэй болж болзошгүй, гүйдэл дамжуулахад зориулагддаг төмөрлөг хэсгүүдийг газар буюу түүний эквиваленттай зориудын цахилгаан холболт бий болгохыг хэлнэ. Газардүүлгэд цахилгаан машин, аппарат, трансформатор, гаралтүүлэгчийн хийц, хуваарилга самбар, шүүгээний яс төмөр, кабелийн холбох муфт, металл хийц, цахилгаан дамжуулах утасны металл хоолой зэрэг гүйдэл

дамжуулахад зориулагдаг боловч тусгаарлаг гэмтсэний улмаас хүчдэлтэй болж болзошгүй металл хэсгүүдийг хамаруулна.

Газардуулагч гэж газардуулагч ба газардуулагчын дамжуулагчаас бүрдсэн хийцийн нэгдлийг хэлнэ. Газардуулагч гэдэг нь газар болон түүнийг эквиваленттай сайтар холбогдсон металл дамжуулагчүүдийн нэгдлийг хэлнэ. Газардуулагч гэдэг нь цахилгаан тоног төхөөрөмжийн газардуулах хэсгийг газардуулагчтай холбосон дамжуулагч юм. Хэрэв газардуулагчын дамжуулагч 2, түүнээс дээш салаатай байвал түүнийг газардуулагчын магистрал дамжуулагч гэнэ. Газардуулагч ба газардуулагч байгаа тоног төхөөрөмжийн харилцан байрших байдалаараа газардуулагчын байгууламж нь алслагдсан ба хүрээ гэж хоёр янз байна.

2 Нойлтуулга

Нойлтуулга гэж цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хүчдэлтэй болж болзошгүй, гүйдэл дамжуулахад зориулагдагуй металл хэсгийг шууд газардуулсан саармалтай сүлжээний нойлын дамжуулагчтай зориулдаг цахилгаан холболт бий болохыг хэлнэ. Нойлтуулгын бүдүүвч нь дараарх элементүүдээс бүрдэнэ. Үнд:

Нойлын дамжуулагч. Энэ нь сүлжээний фаз их биед холбогдох үед нэг фазын богино холбооны гүйдлээр найдвартай ажиллах боломжийг хангасан бага эсэргүүцэл бүхий хэлхээ үүсгэх зориулалттай.

Тэжээлийн үүсгүүрчин саармалын газардуулга. Энэ нь сүлжээний фаз газардсан үед нойлын дамжуулагчийн газартай харьцангуй хүчдэлийг бага байлгах үүрэгтэй.

Нойлын дамжуулагчийн дагхан газардуулга. Энэ нь нойлын дамжуулагчийн үрчин дагуу тодорхой зайд хийгдэх бөгөөд гэмтэл эвдрэлтэй тоног төхөөрөмжийг таслахад нөлөө үзүүлэхгүй боловч сүлжээний хэвийн горимд фаз их биед холбогдох болон нойлын дамжуулагч тасарсан үед нойлын дамжуулагч ба нойлтуулгадсан тоног төхөөрөмжийн газартай харьцангуй хүчдэлийг бага байлгах үүрэгтэй.

3 Хамгаалах таслалт

Хамгаалах таслалт гэж хүн цахилгаан гүйдэлд өртөх аюултай нөхцөл бий болсон үед цахилгаан тоног төхөөрөмжийг богино хугацаанд автоматаар таслах хамгаалах таслалтыг хэлнэ. Хамгаалах таслалтын байгууламжийн үндсэн элементүүдэд хамгаалах таслалтын ба гүйцэтгэх элемент буюу автоматад таслуурууд орно.

Хамгаалах таслалтын багаж нь өөрөө оролтын хэмжигдэхүүнийг мэдрэх, түүний өөрчлөлтөө ажиглах, тодорхой утганд таслуурт дохио өгөх болон бусад хянах туслах элементүүдээс бүрдэнэ.

1. Дамжигч нь оролтын хэмжигдэхүүнийг мэдрч дараагийн элементэд тохиромжтой дохио болгон хувиргах оролтын хэсэг юм. Дамжигч нь янз бүрийн релэ, өсгөчийн оролт, хэмжүүрийн трансформатор, тэг дарааллын гүйдлийн филтр зэрэг байна.

2. Өсгөгч нь датчигийн гаргаж ирсэн дохио чадал багатай байвал түүнийг өсгөхөд зориулагдана. Үг дохио гүйцэтгэх элементэд өгөгдөх болно. Зарим

хамгаалах таслалтын багажийн хувьд датчикийн гаралтын хэмжигдэхүүн хүрэлцэхүйц чадалтай байдаг тул өсгөгч хэрэглэх шаардлагагүй.

3. *Хяналтын хэлхээ* нь хамгаалах таслалтын бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг хянахад зориулагдсан хэлхээ юм.

4. *Туслах элементүүд* нь цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байдлыг тодорхойлох дохионы гэрэл, хэмжүүрийн багаж зэрэг болно.

Гүйцэтгэх элемент нь хамгаалах таслалтын багажаас дохио ирсэн үед цахилгаан тоног төхөөрөмж буюу сүлжээний хэсгийг таслах автомат таслуур юм. Гүйцэтгэх элементийн үүргийг контактор, соронзон асаагуур, автомат, хамгаалах таслалтын байгууламжид зориулагдсан тусгай таслуур, өндөр хүчдэлийн (тосон, вакуум) таслуур гүйцэтгэнэ. Хэрэглэх хүрээ нь хязгааргүй юм. Орчин үед хамгаалах таслалтыг сүлжээний тусгаарлалтын эсэргүүцэл тодорхой хэмжээнээс буурах, фаз их биед холбогдох буюу газардах, хүчдэлтэй гүйдэл дамжуулах хэсэгт хүн хүрэх аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор өргөн хэрэглэж байна.

4.Хамгаалах хэрэгсэл

Үндсэн хамгаалах тусгаарлах хэрэгсэл гэж тэдгээрийн тусламжтайгаар хүчдэлтэй байгаа гүйдэл дамжуулах хэсэгт хүрэхийг зөвшөөрдөг, ажлын хүчдэлийг найдвартай тусгаарлах хамгаалах хэрэгслийг хэлдэг.

Нэмэгдэл хамгаалах тусгаарлах хэрэгсэл гэж тухайн хүчдэлд ажилтны аюулгүй ажиллагааг дангаараа хангаж чадахгүй бөгөөд үндсэн тусгаарлах хэрэгсэлд нэмэлт арга хэмжээ болгож хэрэглэх тусгаарлах хамгаалах хэрэгслийг хэлнэ.

- **Хааж хориглох**
- **Туслах**

1000 В хүртэл хүчдэлд дараах хамгаалах хэрэгслүүдийг ашиглана. Үүнд:

1. Үндсэн тусгаарлах хамгаалах хэрэгсэл нь:

- Диэлектрик резинэн бээлий
- Тусгаарлах бариултай монторын багаж
- Хүчдэл заагуур
- Тусгаарлах бахь

2. Нэмэгдэл тусгаарлах хамгаалах хэрэгсэл нь:

- Диэлектрик бойтог, шаахай
- Диэлектрик дэвсгэр, зам
- Тусгаарлах гишгүүр

1000 В – оос дээш хүчдэлд дараах хамгаалах хэрэгс-лүүдийг ашиглана. Үүнд:

1. Үндсэн тусгаарлах хамгаалах хэрэгсэл нь:

- Тусгаарлах штанг
- Гүйдэл хэмжих бахь (кешш)
- Хүчдэл заагуур
- Тусгаарлах бахь

2. Нэмэгдэл тусгаарлах хамгаалах хэрэгсэл нь:

- Диалектрик бээлий
- Диалектрик бойтог
- Резинэн дэвсгэр, зам
- Шаазан тусгаарлагч гишгүүр

Зөөврийн газардуулаа нь цахилгаан дамжуулах шугам, тоног төхөөрөмжийн тэжээлийн үүсгүүрээс нь таслан ажил гүйцэтгэж байх үед алдаа гаргаж хүчдэл өгөх тохиолдлоос хааж хориглох хамгаалах хэрэгсэл юм. Зөөврийн газардуулаа нь гүйдэл дамжуулах хэсгүүдийг хооронд нь богино холбох ба түүнийгээ газардуулна. Зөөврийн газардуулаа тавих, авах үйлдлийг тусгаарлах бээлий, бойтог өмсөн тусгаарлах дэвсгэр, эсвэл гишгүүр дээр зорсож тусгаарлах штангийн тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ.

Цахилгааны аюулас урьдчилан сэргийлэхэд ашиглагдах хааж хориглох хамгаалах хэрэгслийн төрөлд хамаарагдах **урьдчилан сэргийлэх плакат** нь анхааруулах, хориглох, зөвшөөрөх, сануулах гэсэн 4 төрөл байдаг бөгөөд "Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм" – д заасан хэмжээ, хэлбэр, өнгө, таних дүрс, тэмдэг, тэмдэглэлтэй байна.

- **Анхааруулах плакат** нь ойртоход аюултай, хүчдэлтэй хэсэг байгааг анхааруулах зориулалттай бөгөөд байнгын ба зөөврийн гэсэн 2 янз байна. **Байнгын** анхааруулах плакатыг хураарилж байгууламж, дэд станц, таслуурын камерын хаалга, мөн агаарын шугамын тулгуур дээр бэхэлнэ. **Зөөврийн** анхааруулах плакатыг хаалт, эсвэл ажил гүйцэтгэж байгаа тоног төхөөрөмжийн дэргэдэх тоног төхөөрөмжид байрлуулдаг.
- **Хордогох плакат** нь зөөврийн плакат бөгөөд ажил гүйцэтгэж байгаа байр руу хүчдэл өгөх боломжтой тасгуур, тасгуур, үлдирдлэгийн тулгуур, унтраалга, барил, технологийн болон үлдирдлэгийн хий, шингэний шугам хоолойг хаасан хаалт, ажлын байрыг хязгаарласан хаалга, хаалт, хашилт дээр тавина.
- **Зөвшөөрөх плакат** нь зөөврийн плакат бөгөөд хуваарилах байгууламж, дэд станцын ажил гүйцэтгэхээр болгосон ажлын байранд, мөн үйлдвэрийн байран дотор цахилгааны хуваарилах самбар, кабели шугам, цахилгаан хөдөлгүүр зэрэг тоног төхөөрөмжид ажил гүйцэтгэхээр болгосон хэсэгт тавьж ажил гүйцэтгэгчид ажиглах байрыг нь зааж өгөх зориулалттай.

- **Сануулах плакат** нь мөн зөөврийн плакат бөгөөд ажиглагчид аюулгүй ажиглагааны арга хэмжээ авсан тухай (газардуулга тавьсан тухай) сануулах зориулалттай.

5. Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэгчид үзүүлэх анхны тусламж

Хүн цахилгаан гүйдэлд санамсаргүй өртөх явдал элбэг тохиолддог боловч цөөн тохиолдол нь цахилгааны осолд хүргэдэг. Цахилгааны ослын дотор амьдралд оролцсон тохиолдол бага хувь эзлэх бөгөөд 140-150 мянган тохиолдлоос нэг амьдралд оролцсон осол гардаг гэсэн статистикийн мэдээ байдаг.

Цахилгаан гүйдэлд похилж амьдрын шинж тэмдэггүй болсон хүн удаан хугацаанд клиник үхлийн байдалд байдал нь олон тооны судлаачдын дүгнэлт, амьдралаар тогтоогдсон байна. Ийм учраас цахилгааны осолд орсон хүнд анхны тусламж яаралтай үзүүлэх ёстой.

Цахилгаан гүйдэлд өртсөн хүнд үзүүлэх анхны тусламж нь 2 үе шаттай байна.

Үнд:

1. Осолд орогчийг цахилгаан гүйдлээс чөлөөлөх
2. Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх

Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэгчид гүйдлээс чөлөөлөх ажлыг аль болох хурдан, гэхдээ болгоомжтой гүйцэтгэх ёстой. Хэрэв осолд орогч өндөрт байгаа бол түүнийг унахаас сэргийлнэ.

Цахилгаан гүйдэлд өртөөд байгаа хүний биед шууд хүрэх нь аюултай тул аваргы өөрийгөө цахилгааны ослос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэгчийг гүйдлээс чөлөөлөх хамгийн энгийн зөв арга нь цахилгаан сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг таслуураар нь таслах явдал юм. Цахилгааны таслах үед цахилгаан гэрэл унтарч харанхуй болох тул бусад төрлийн гэрлийн үүсгүүр бэлтгэх ёстой. Хэрэв цахилгаан гүйдлээс таслах аппаратаы тусламжтайгаар чөлөөлөх боломжгүй бол бусад аргыг хэрэглэх бөгөөд энэ нь тоног төхөөрөмжийн хүчдэлээс хамаарч олон янз байна.

1000 В хүртэл хүчдэлтэй тохиолдолд хуурай мод, пластмасс зэрэг тусгаарлагдсан барилгатай хүрч ирэхгүй сүх, хүрээ, хутга зэрэг зүйл, бахир утсыг нэг нэгээр нь тасална. Мөн осолд орогчийн хуурай хувцаснаас нь татаж салгаж болно. Харин чийгтэй нойтон хувцас эсвэл газардсан металл зүйлд хүрч болохгүй. Хэрэв хүний биед зайлшгүй хүрэх шаардлагатай бол диэлектрик бээлий өмсөх буюу хуурай материалар (хүзүүний ороолт, өөрийн хуурай хувцас зэрэг) гараа ороож барина. Мөн осолд орогчийн биеийг хүрэм, цув зэрэг хуурай даавуун материал, резинэн дэвсгэрээр бүтээж барьж болно. Хамгийн найдвартай арга нь аваргы резинэн шаахай өмсөх, эсвэл ямар нэгэн гүйдэл дамжуулдаггүй хуурай модон банз, гишүүр, резинэн дэвсгэрийг ашиглаж өөрийгөө газар буюу гүйдэл дамжуулдаг шал, сууринаас тусгаарлах явдал юм. Хэрэв нэрвэгдэгч хүчдэлтэй дамжуулалчийг гарараа атгаж зүүрсэн байвал гүйдлээс чөлөөлөгч хуурай мод, банз, диэлектрик дэвсгэр ашиглах буюу шаахай өмсөж шалнаас тусгаарлагдгах ба диэлектрик бээлий өмсөж осолд орогчийн гарын хүрүүл нэг нэгээр нь танийлгаж атгасан дамжуулалтаас чөлөөлнө. Осолд орогчийн бие дээр унасан гүйдэл дамжуулах утсыг хуурай модон

саваа, банз, бусад гүйдэл дамжуулдаггүй зүйлээр өлгөн авч холдуулан чөлөөлж болно.

**ЗӨӨВРИЙН БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ
ҮЕД МӨРДӨХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГА
АЖИЛ ЭХЛЭХИЙН ӨМНӨ:**

- Багажны бүрэн бүтэн байдал, эд ангиудын бэхэлгээний бүрэн бүтэн байдлуудыг шалгах
- Тэжээлийн кабель утас, залгуур, хамгаалалтын хоолой, бариул, хамгаалалтын бүрхүүл гэх мэт бүрэн бүтэн байдлыг шалгана.
- Хоосон явалтыг
- Гэмтэлтэй бол хэрэглэхийг хориглоно

АЖИЛЛАХ ЯВЦАД:



- Хүчдэл тасарсан тохиолдолд цахилгаан багажны тэжээлийг шалгана
- Тусгаарлах / трансформатороос зөвхөн ганцхан хэрэглэгчийг тэжээнэ/
▪ Өөрөө засварлахыг хориглоно.
- Ажиллагаа бүрэн зогстол үртэс зоргодос зэргийг цэвэрлэхийг хориглоно.
- Багажийг хүчдэлээс салгахгүйгээр потронд өрөм, хутга гэх мэт ажлын хэсгийг суулгахыг хориглоно.
- Багажны тэжээлийн кабель утаснаас барихыг хориглоно.
- Эргэлдэх хэсэгт хүрэхийг хориглоно.

АЖИЛ ДУУССАНЫ ДАРАА:

- Цахилгаан багажийг хүчдэлээс салгана.
- Тэжээлийн кабель утсыг хураана.
- Багжийг залгаатай орхихыг хориглоно.



АРВАН АЛТАН ДҮРЭМ



ГАГНУУРЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

ЦАХИЛГААН ГАГНУУРЫН АЖИЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:




- Гагнуурчин аюулгүй ажиллах арга барилыг эзэмшсэн мэргэжилийн байх
- Ажлын хувцас, бие хамгаалах хэрэгсэл, бризентэн өмд, цамц, малгай бээлий бүрэн өмссөн байх.
- Гагнуурын аппаратыг цахилгаан самбарт залгахдаа ашиглалтын зааварт заасан утасаар холбож ажиллуулах
- Гагнуурын аппаратыг засварлах ажлыг мэргэжилийн цахилгаанчин засварчинаар хийлгэх
- Гагнуурын аппаратын их биеийн газардуулгагүй, тэжээлийн утас шалбарч гэмтсэн, ашиглалтын зааварт заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд ажиллуулахгүй байх
- Нойтон чийгтэй хальтиргаатай газарт хамгаалалтын хэрэгсэл тоноглолгүйгээр ажиллахгүй байх
- Гагнуурчин гагнаж байгаа зүйл, гагнуурын аппаратын газардуулгыг ажлын дундуур шалгаж байх.

- Ажил дууссаны дараа гагнуурын аппаратыг цахилгаан хүчдэлээс салгаж, багаж хэрэгсэл ажлын байрыг цэвэрлэн цэгцэлж хүлээлгэн өгнө.





ГАГНУУРЫН АЖЛЫН ҮЕД ДАРААХЬ ЗҮЙЛСИЙГ ХОРИГЛОНО

- Цахилгаан тэжээлийг зориулалтын бусаар залгасан үед гагнуур хийх
- Технологийн тоног төхөөрөмж, ус түгээгүүрийн шугам, бохир усны шугамыг газардуулагчийн зориулалтаар хэрэглэх
- Хамгаалах баггүй ажиллах
- Гагнуурын аппаратыг цахилгаан шугаманд залгахдаа 500 В –с дээш хүчдэлд залгах
- Гагнуур хийхдээ өөр зүйлд анхаарлаа хандуулах, бусадтай ярилцах
- Гагнуур хийхдээ салхивчийг ажиллуулах, хаалга , цонхыг нэвт салхилуулах

Гагнуурчин нь хамгаалах хэрэгслэлийг бүрэн бүтэн өмссөн байх



Гагнуурын багаж хэрэгсэлүүд



Суурь машин дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа

Машин механизм, тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага

- Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн бүтэц, хийц, удирдлага, дохиоллын систем, бүрдэл хэсэг ажлын байр гарц, шат, хашлага, хамгаалах хэрэгсэл нь аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх
- Машин механизм, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх үед мөрдөх ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны заавар техникийн паспорттай байх
- Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ, тохируулгыг техникийн баримт бичигт заасан хугацаанд тогтмол хийж байх
- Цахилгаан тоног төхөөрөмж нь удирдлага, дохиолол, хаалт хамгаалалттай, гарч болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх хэрэгслээр тоноглогдсон байна
- Цахилгаан тоног төхөөрөмж нь зураг төслийн дагуу угсрагдсан, газардуулга, газардуулгын даацын баталгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, цахилгаан ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг хангасан байна
- Энэ шаардлагыг хангаагүй машин механизм, тоног төхөөрөмжийг ашиглахыг хориглоно.

ТОКАРЫН СУУРЬ МАШИН ДЭЭР АЖИЛЛАХ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГА

1. Суурь машинд хаалт хамгаалалт бүрэн байгаа эсэхийг сайн шалгаж хэрэв байхгүй бол ашиглахыг хориглоно.
2. Суурь машиныг асаахын өмнө түүны схем бүтэц бариулуудын зориулалт тэдгээрийн сэлгэн залгах журмыг сайтар мэдэж байх
3. Ажил эхлэхийн өмнө АА-ны зааварчилга авч, мөрдөж ажилла
4. 20 кг-с дээш жинтэй деталиуд бүрдэл хэсгийг боловсруулат хийхдээ өргөх төхөөрөмжийг ашиглаж бай
5. Араат дугуйнуудыг эргэж байх үед шилжүүлэн залгахыг хатуу хориглоно
6. Цахилгаан хөдөлгүүрийг асаахын өмнө удирдлагын бүх хөшүүргийг ажлын бус байдалд шилжүүлж бай
7. Боловсруулагдаж буй бүрдэл хэсэг детал зорох багажууд найдвартай бэхлэгдсэн эсэхийг шалгаж бай. Элэгдэл ихтэй төвлөрүүлэгчүүд хэрэглэхийг хориглоно.
8. Ажлын үед суурь машиныг эзэнгүй орхих үед болохгүй ямарч тохиолдолд түр завсарлах гэх мэт хөдөлгүүрийг цахилгаан хэлхээнээс салгаж бай

ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ

9. Деталийг байрлуулах авах зорих багаж солих суурь машиныг цэвэрлэх тослох үртсийг зайлуулах зэрэг ажлуудыг машиныг зогсоосон үед хийж бай.
10. Металл төмөр зорих үед жижиг үртэс үсрэх тул нүүрний хамгаалалт саравч , хамгаалалтын нүдний шил заавал хэрэглэж бай.
11. Зөөлөн металл хэсгүүдийг зорих үед жижиг үртэс зорогдос нугалах хугалах зориулалт бүхий хутга хэрэглэж бай.
12. Суурь машин дээр ажиллах үед задгай хувцастай ажиллахыг хориглоно.
Хувцсны ханцуй сул үс задгай үед машины эргэлдэх хэсэгт орооцолдох аюултай тул ханцуйвч хийх , үсийг боож малгай өмсөж ажилла.
13. Ажлын дараа үртэсийг гараар зайллуулж болохгүй дэгээ сойз хамуур зэргийг хэрэглэж бай.
14. Патрон эргэж байх үед гараар зогсоох деталльд хэмжилт хийхийг эрс хориглоно.
15. Ажлын байр дамжих замууд дээр элдэв деталлиуд овоолж орхихыг хориглоно.
16. Суурь машинд деталлыг байрлуулахдаа төвүүдийн зай зөв эсэхийг онцгой анхаарах энэ зай хангалттай биш байвал эргэлтэнд деталь мултрах унах аюултай анхаар.
17. Деталлыг патронд бэхэлсэний дараа патроноос түлхүүрийг авсан эсэхийг сайтар шалга.
18. Суурь машин дээр боловсруулагдаж байгаа деталлыг өнгөлөхдөө аюулгүй ажиллагааг хангах тохирсон хэрэгсэлүүдийг ашиглах.
19. Гагнагдсан пластыг хутгаар зорохын өмнө гагналтын чанарыг сайн шалга.
20. Хамгаалалтын газардуулгагүй суурь машин ашиглахыг хориглоно.

ГАЛЫН АЮУЛААС ХАМГААЛАХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ



ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ



АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ДОТООД ШАТАЛТАТ ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЛАБОРАТОРИ




ХММ-ЫН МЕХАНИКИЙН ЛАБОРАТОРИ




ХММО- ДАДЛАГЫН ГАЗАР



ЦАХИЛГААН ЭЛЕКТРОНИКИЙН ДАДЛАГЫН ГАЗАР




ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ



ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ


ГИДРАВЛИК ХИЙ ШИНГЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ



ГАГНУУРЫН ДАДЛАГЫН ГАЗАР



ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ



ХММ-ЫН ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛЫН ЛАБОРАТОРИ



ТОКАРИЙН ДАДЛАГЫН ГАЗАР



ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ




ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ



ЛАБОРАТОРЫН КОРИДОР



ХАБЭА-ИЙН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ



ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ГЭМТЭЛД ӨРТӨХГҮЙ БАЙХЫН ТУЛД БАЙНГА МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ "БҮҮ МАРТ-10"-ЫН ЗАРЧИМ

1. аюулгүй ажиллагааны зааварчлага аваагүй бол ажилд гарч болохгүйг
2. ажлын тусгай хувцас, гутал өмсөөгүй бол ажил гүйцэтгэж болохгүйг
3. хувийн хамгаалах хэрэгсэл ашиглахаа
4. ажиллагаа, техникийн байдал нь бүрэн, бүтэн бус, туршиглаагүй багаж, хэрэгсэл, машин, механизм, тоног төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэж болохгүйг
5. өөрийн ажлын байраа тав тухтай, цэвэр байлгаж болзошгүй аюулаас хамгаалахаа
6. ажил гүйцэтгэх технологийг зөрчиж болохгүйг
7. ажил гүйцэтгэж байх үедээ анхаарлаа сарниулж болохгүйг
8. галын аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллахаа
9. хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа зөрчигдсөн тохиолдлыг харсан бол энэ тухай удирдлагадаа мэдэгдэхээ
10. үйлдвэрлэлийн осол, гэмтэл гарсан тухай удирдлагадаа мэдэгдэж эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэхээ

ТА БҮҮ МАРТ!




ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ

Ажлын байран дээр хувийн хамгаалах хувцас хэрэгслээ **ЗӨВ** хэрэглэж хэвшсэнээр учирч болох **ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЖ** чадна.

1. ТОЛГОЙ ХАМГААЛАХ ХЭРГЭСЭЛ
2. ИРД ХАМГААЛАХ ХЭРГЭСЭЛ
3. СОНСГОЛЫН ЭРХТЭН ХАМГААЛАХ ХЭРГЭСЭЛ
4. ГАР ХАМГААЛАХ ХЭРГЭСЭЛ
5. АМЬСГАЛЫН ЭРХТЭН ХАМГААЛАХ ХЭРГЭСЭЛ
6. ХӨЛ ХАМГААЛАХ ХЭРГЭСЭЛ

ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГЛЭЛИЙН СТАНДАРТ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

 Хамгаалалтын нэгдлийг өмс!	 Хамгаалалтын шил эзүү!	 Часалч хэрэгл!	 Хамгаалалтын мөсөл эзүү!
 Ажлын хувцастай өмчлөлт!	 Хамгаалалтын бэлдэг өмс!	 Ажлын гутал өмс!	 Хамгаалалтын бус эзүү!

ДҮГНЭЛТ

Энэ төсөлт дипломын ажлын хүрээнд дадлагын газрыг ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөн ажиллахын тулд ажлын байрны аюулгүй байдлыг ханган ажиллахад чиглэгдсэн. Тус төсөлт ажлын явцад олон төрлийн мэргэжлийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мэдэж , судалгаа хийж сурлаа .

Үүнд: Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа

Гагнуурын аюулгүй ажиллагаа

Үйлдвэрлэлийн цахилгааны аюулгүй ажиллагаа

Токар суурь машины аюулгүй ажиллагаа

Цахилгаан ба гар багажтай ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа

Түүнчлэн ажлын байрны эрсдлийг тодорхойлж , арилгаж сурлаа.

Хэрхэн ажлын байр , дадлагын газрыг аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааны самбар иж бүрэн галын булан , эмийн сан бий болгосноор оюутан суралцагчдын сурах таатай орчин , аюулгүй байдлыг бага ч гэсэн хангасан явдал болно.

Сургуулийн дадлагын газрын орчин нь үйлдвэр ба уурхайн ажлын орчинтой нийцүүлж ажиллах нь чухал болж байгаа ба суралцагч оюутан зөв ажлын хувцасаа өмсөх , аюулгүй ажиллагааг даган мөрдөх зөв дадал хандлагыг сурна.

